

ISPEZIONE TV TUBAZIONI
P.A.T. SERVIZIO GEOLOGICO
POZZO INCLINOMETRO N.342

CANTIERE


Loc. Castra Comune di Peio (TN)

Committente lavori: *Comune di Peio*

Esecutore del monitoraggio: *F.lli Bonora Srl*

Arco, 15 novembre 2016

In data 15.11.2016 la scrivente ha effettuato un intervento di pulizia e videoispezione del pozzo inclinometro n.342 sito in loc. Castra nel Comune di Peio.



Lo scopo dell'ispezione era la verifica dello stato di conservazione generale dello stesso, in quanto risultava difficile il passaggio con le sonde, nelle fasi di misurazione/controllo da parte del servizio geologico.

La video ispezione è stata condotta fino ad una profondità di oltre 40mt, in presenza dei geologi della P.A.T., ma le immagini da parte della telecamera sono fruibili fino ai 40mt, in quanto poi l'acqua risultava scura e non consentiva di visualizzare le pareti dell'inclinometro, anche dopo aver effettuato una pulizia dello stesso con autospurgo.



Con il consenso dei Geologi il monitoraggio è stato interrotto a circa 46mt. Fino a quella profondità le pareti dell'inclinometro non hanno mostrato anomalie particolari, come rotture cedimenti o materiale di qualsiasi natura che possa ostacolare il passaggio delle sonde.



F.LLI BONORA s.r.l.
Via Ovo, 28 - 38062 ARCO (TN)
Tel. 0464 521360
Partita IVA e Cod. Fisc. 01166620227